

CLIENTE: Madrid 2

CONSULTOR (A): Diego

DATA: 19/05/22

HORÁRIO DE INÍCIO: 10:00

HORÁRIO DE SAÍDA: 12:30

Não Conformidade	Ação Corretiva	Plano de Ação (S ou N)
Estoque BURACO NA PAREDE DOS FUNDOS E COLUNA CENTRAL	FECHAR BURACO	
LUMINÁRIAS c/ PROTEÇÃO TORTA PAREDES c/ BOLOR e em MAL estado DE CONSERVAÇÃO	ARRUMAR AS PROTEÇÕES PROVIDENCIAR NOVA PINTURA	
FLV PRATELEIRAS c/ FERRUGEM APARECIDA	- PINTAR c/ TINTA ANTI-COR- ROSÃO	
CÂMARA CONGELADOS		
LÂMBADA SI PROTEÇÃO	PROVIDENCIAR ( <del>PROTEÇÃO</del> ) PROTEÇÃO	
CÂMARA LATICÍNIOS		
SIFÃO FURADO	PROVIDENCIAR TROCA.	
VESTIÁRIO MASCULINO		
PAREDE c/ BOLOR	PROVIDENCIAR PINTURA c/ TINTA ANTI-MOFO	
AÇOGUE		
LAMPADAS SI PROTEÇÃO	PROVIDENCIAR PROTEÇÃO	
TORNEIRA c/ VAZAMENTO	EFETUAR TROCA OU REPARO	

CLIENTE: MADRID 2

CONSULTOR (A): Diego

DATA: 19/05/22

HORÁRIO DE INÍCIO: 10:02

HORÁRIO DE SAÍDA: 12:30

Não Conformidade	Ação Corretiva	Plano de Ação (S ou N)
PADARIA / FRIOS LÂMPADAS QUEIMADAS PORTA, BALCÃO DA PADARIA.	EFETUAR TROCA EFETUAR COMPRA DA PORTA	
<u>ILHA CONGELADOS</u> AUSÊNCIA DE PORTA DA ILHA	PROVIDENCIAR COMPRA	
Freezer "smoti e diretto" c/ Excesso de gelo	PROVIDENCIAR DESCONGELAMENTO	